




Filetage

TP Filetage CN

Catia V5 R19 / Tours HES300-SOMAB200-SMI



Sommaire.

OBJECTIF :	2
PRE-REQUIS	3
METHODOLOGIE /TRAVAIL DEMANDE	3
DESSIN DE DEFINITION	4
MIP-MAP	4
CONDITIONS DE COUPE.....	5



OBJECTIF :

Dans ce TD vous allez compléter un Process pour une machine de tournage afin de réaliser un filetage sur le tour HES 300 le tour SOMAB 200 ou le tour SMI Producturn 100
Le principal problème à résoudre est le respect des spécifications du filetage. (Dimension et Etat de surface.)

PRESENTATION :

La pièce à réaliser est une vis dont on fourni le process à compléter.

MOYENS :


Logiciel **C.F.A.O.** catia V5 R19. Atelier d'usinage Lathe Machining.
Logiciel Édition/**Simulation ISO**/Téléchargement : OCN.
Logiciel COUPE (Données technologiques sur les conditions de coupe des outils.)
Tour HES 300

DONNÉES :

DESSIN DE DÉFINITION (Page 4)

Dossier informatique : C:\Catia\TP_FAO\TP_Filetage

- Process TP_Filetage.CATProcess pour le Tour HES (Ci-dessous le PPR déployé)



Dossiers machines Tours HES300 Num 750T / SOMAB / SMI

Documents FiletageNorme.pdf, FiletageNumProg.pdf, cours réalisation et contrôle des filetages



PRE-REQUIS.

Ce TP nécessite les pré-requis suivants :

1 CFAO **catia V5 avoir réalisé le TP carotte et le test FAO Tournage.**

2 Coupe. : Choix d'outils et de conditions de coupes utilisation de bases de données technologiques.

3 Commande numérique. Mise en œuvre et conduite des MOCN. (Ici le tour HES 300) avoir réalisé le TP 6 (Cale pied pH30)

Méthodologie /Travail demandé

1 **Débuter** : Ouvrir le process : Process_TP_Filetage.CATProcess

2 Vérification de la géométrie fournie.

Calculer le diamètre d l'IT pour M16 g6

Eventuellement, mettre la géométrie de la pièce finie en cotes moyennes.

3 Vérifier la correspondance des outils et des postes physiquement disponibles sur la machine avec les attributions dans le process CATIA. Modifier les outils et plaquettes (Désignations, dimensions ...) en fonction de la machine qui vous a été affectée. **Attention pour le tour SOMAB tous les outils sont montés inversés.**

4 **Créer l'opération** de filetage

4.1 **Désigner** les éléments **géométriques** support des trajectoires outil.

4.2 Choisir l'outil.

4.3 Renseigner les paramètres **technologiques** de l'usinage.

Pour la vitesse de coupe appliquer un coefficient de 0.75 à la valeur conseillé dans le document CC.

Attention aux limites machines (Asservissement rotation broche/déplacement axe Z)

4.4 Adopter une stratégie.

4.5 Vérifier l'usinage en **simulation mode trajets.**

5 Générer l'**Apt.**

6 Choisir un post-processeur et générer le programme en codes **ISO.**

7 Lancer une **simulation externe** du code ISO généré avec **OCN.**

8 Corriger éventuellement. Reprendre au point 3

9 Usiner.

Pour cela vous devez effectuer toutes les opération d'un lancement de fabrication.

(Les mors doux pour serrage sur D=25 sont fournis ainsi que la butée de broche)

(les documents fiche outils et fiche pref-dec sont à remplir)

10 Contrôler.

11 Questions.

Incidences du montage des outils. (case outil inversé coché ou non)

Méthodes et moyens de contrôle et/ou de mesures du M16 g6

La réalisation de filetages longs en CN. ($L > 2d$) posent quelques problèmes.

Lesquels ? Proposer des solutions.

Cette vis ne peut se visser jusqu'au contact face (L40) Proposer les modifications à apporter pour assurer ce contact. Incidences sur la fabrication ?

12 Rédiger le rapport du TP. (Réponses aux questions posées, identification des difficultés et/ou des problèmes rencontrés lors du TP et solutions trouvées et réalisées et/ou envisagées ...)

TEMPS :

La durée prévue 8 heures.

CRITERES D'EVALUATION :

Autonomie de la démarche. Pertinence des choix des fonctions d'usinages et de leurs géométries support. Validité des conditions de coupes, des stratégies d'usinages et des trajets outils.

Réponses aux questions. Qualité du compte rendu.



Quelques recommandations ...

Enregistrer les divers fichiers de l'étude dans un seul dossier clairement nommé.
Si vous disposez d'un réseau informatique, privilégiez le travail en local et n'utilisez le serveur que pour sauvegarder le travail fini.



Il est primordial à ce stade de l'étude de s'assurer que la géométrie de la pièce est bien conforme.
(Dimensions en valeurs moyennes, présence de cassés d'angle etc ...).

C'est le premier contrôle de la pièce.


La géométrie support d'usinage est souvent en « COTES MOYENNES ». Pourquoi ?

Assurez vous que les dimensions définies dans le modèle * « .CatPart » et dont la cote moyenne ne correspond pas à la cote nominale sont sous paramètre tolérance (\pm) et que la mise en cotes moyennes a été

effectuée. Rappel : l'icône  permet de basculer la mise en cotes nominales/cotes moyennes.

Dessin de définition

Matière ENAW2017



IT ISO 2768-mk


Dimensions du brut fourni : D=25 L=80

MIP-MAP

La butée de broche sera réglée afin de garantir une longueur de serrage d'environ 25mm

Faire un croquis de phase contenant :

La pièce surfaces usinée en traits renforcés, l'isostatisme partie 2 de la norme, OP, cf.





Conditions de coupe.

Ce document a pour seule ambition de donner des valeurs de base aux conditions de coupe sans avoir à interpréter les documents des fournisseurs d'outils. Ces conditions de coupe seront à améliorer sur le poste de travail à l'atelier lors de l'usinage de la pré-série.

- A) Vitesse de coupe** : La vitesse de coupe dépend de différents paramètres qui sont entre autres
- la nature du matériau d'outil
 - la nature du matériau de la pièce
 - la lubrification
 - le type d'opération (Ebauche, finition)
 - la géométrie de l'outil
 - la durée de vie de l'arête souhaitée

Les valeurs suivantes sont données pour être utilisées sur les machines CN du lycée lors des opérations de tournage. En **fraisage**, appliquer un coefficient de **0.9**, en **perçage**, un coefficient de **0.75** et en **taroudage** **0.25** (avec S=800 tr/mn comme limite). Pour les machines conventionnelles, appliquer un coefficient de 0.9.

Remarque importante : La lubrification est obligatoire pour l'usinage des alliages légers

	Outils en acier rapide supérieur	Outils en carbures métalliques
Aciers E335, C35	22 m / mn	90 m / mn
Acier 42 Cr Mo 4	18 m / mn	70 m / mn
Fonte FGL 250	25 m / mn	100 m / mn
Alu EN AW-2017	100 m / mn	250 m / mn
Alu A-S 13	60 m / mn	180 m / mn

- B) Vitesse d'avance par dent ou par tour** : La vitesse d'avance dépend de différents paramètres qui sont entre autres :

- la rugosité à obtenir
- le diamètre de la fraise en fraisage
- la section du corps d'outil en tournage
- la nature du matériau d'outil
- la nature du matériau de la pièce
- le type d'opération (Ebauche, finition)
- le type de travail (Forme, génération)
- les conditions de tenue de pièce et d'outil
- la puissance de la machine
- la nature du matériau de la pièce

1 ° Pour les opérations de tournage:

	Outils en acier rapide supérieur	Outils en carbures métalliques
Ebauche	0.15 à 0.3 mm / tour	0.2 à 0.4 mm / tour
Finition	0.05 à 0.15 mm / tour	0.08 à 0.2 mm / tour

2° Pour les opérations de fraisage : Fraises de diamètre 20 à 80 mm.

	Outils en acier rapide supérieur	Outils en carbures métalliques
Ebauche (épaulement)	0.03 à 0.1 mm / dent	0.05 à 0.12 mm / dent
Ebauche (surfaçage)	0.08 à 0.15 mm / dent	0.1 à 0.2 mm / dent
Finition	0.03 à 0.08 mm / dent	0.08 à 0.1 mm / dent

Attention : Pour les fraises de diamètre inférieur à 20 mm l'avance par dent descend à des valeurs très faibles, il est indispensable de consulter une base de données fournisseur.

3° Pour les opérations de perçage : Prendre une avance par dent égale au centième du diamètre.

4° Pour les opérations de pointage centrage : Alliages légers : S=2200 tr/mn et F=150 mm/mn
Aciers : S=1000 tr/mn et F=100 mm/mn

5 Pour les opérations de taroudage : F=pas mm/mn ou F=0.95*pas mm/mn (Compensation)